

# TABELA DE PREÇOS FOX SERVICE CENTER IBERIA 2018



# FOX SERVICE CENTER IBERIA 2018

SERVIÇOS SUSPENSÕES FOX	FOX SERVIÇO COMPLETO			
	CODIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP
	FSCSM103201	Serviço completo 32 Fseries/Float/Van	Retentores, casquilhos, vedante do ar, óleo e mão de obra	120 €
	FSCSM103202	Serviço completo 32 Talas	Retentores, casquilhos, Kit vedantes do ar Talas, óleo e mão de obra	140 €
	FSCSM103401	Serviço completo 34 Float	Retentores, casquilhos, vedante do ar, óleo e mão de obra	140 €
	FSCSM103402	Serviço completo 34 Talas	Retentores, casquilhos, Kit vedantes do ar Talas, óleo e mão de obra	165 €
	FSCSM103601	Serviço completo 36 Float/Van	Retentores, casquilhos, vedante do ar, óleo e mão de obra	145 €
	FSCSM103602	Serviço completo 36 Talas	Retentores, casquilhos, Kit vedantes do ar Talas, óleo e mão de obra	170 €
	FSCSM104001	Serviço completo 40 Float/Van	Retentores, casquilhos, vedante do ar, óleo e mão de obra	160 €
	FOX CARTUCHOS			
CODIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP	
FSCSM343201	Serviço cartucho FOX 32	Kit manutenção cartucho, esfera, óleo e mão de obra	70 €	
FSCSM343202	Serviço cartucho FOX Talas 32	Kit manutenção cartucho, óleo e mão de obra	50 €	
FSCSM343401	Serviço cartucho FOX 34	Kit manutenção cartucho, esfera, óleo e mão de obra	70 €	
FSCSM343402	Serviço cartucho FOX Talas 34	Kit manutenção cartucho, óleo e mão de obra	50 €	
FSCSM343601	Serviço cartucho FOX 36	Kit manutenção cartucho, esfera, óleo e mão de obra	70 €	
FSCSM343602	Serviço cartucho FOX Talas 36	Kit manutenção cartucho, óleo e mão de obra	50 €	
FSCSM344001	Serviço cartucho FOX 40	Kit manutenção cartucho, óleo e mão de obra	70 €	

SERVIÇOS AMORTECEDORES FOX	FOX SERVIÇO COMPLETO (AR)			
	CODIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP
	FSCAM101001	Serviço completo Float -RP/RPL/RP23/CTD/DPS/TRIAD/NUDE	Juntas internas, óleo, nitrogénio e mão de obra	100 €
	FSCAM101101	Serviço completo Float X	Juntas internas, óleo, nitrogénio e mão de obra	110 €
	FSCAM101201	Serviço completo Float X2	Juntas internas, óleo, e mão de obra	120 €
	FSCAM101301	Serviço completo Float DPX2	Juntas internas, óleo, nitrogénio e mão de obra	120 €
	FSCAM102001	Serviço completo DHX Air	Juntas internas, óleo, nitrogénio e mão de obra	110 €
	FSCAM105001	Serviço completo DYAD	Juntas internas, óleo, e mão de obra	120 €
	FSCAM106001	Serviço completo BRAIN	Juntas internas, óleo, nitrogénio e mão de obra	110 €
	FSCAM106101	Serviço completo Micro BRAIN	Juntas internas, óleo, nitrogénio e mão de obra	115 €
FSCAM107001	Serviço completo DRCV	Juntas internas, óleo, nitrogénio e mão de obra	120 €	
FOX SERVIÇO COMPLETO (MOLA)				
CODIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP	
FSCAM103001	Serviço completo VAN R/VAN RC/ DHX-3.0/4.0/5.0	Juntas internas, óleo, nitrogénio e mão de obra	80 €	
FSCAM102101	Serviço completo DHX RC2/RC4	Juntas internas, óleo e mão de obra	80 €	
FSCAM102201	Serviço completo DHX2	Juntas internas, óleo e mão de obra	110 €	

ESPIGÕES	FOX SERVICIO COMPLETO			
	CODIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP
	FSCEM101001	Serviço completo DOSS	Juntas internas, casquilhos e mão de obra	110 €
FSCEM102001	Serviço completo TRANSFER	Juntas internas, óleo, nitrogénio e mão de obra	130 €	

# FOX SERVICE CENTER IBERIA UPGRADES 2018

## FOX UPGRADE COROAS DE SUSPENSÃO

COROAS

SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	Total PVP c/IVA
Serviço Upgrade coroa 32 KASHIMA NA2/EVOL	Coroa	240,00 € - 290,00 €
Serviço Upgrade coroa 34 KASHIMA NA2/EVOL	Coroa	330,00 € - 370,00 €
Serviço Upgrade coroa 36 KASHIMA NA2/EVOL	Coroa	480,00 € - 530,00 €
Serviço Upgrade pernas 40 KASHIMA NA2/EVOL	Pernas (2 Unidades)	400,00 € - 450,00 €

**NOTA IMPORTANTE:**

Aos valores descritos, deverá ser adicionado o correspondente valor do Serviço Completo. Não inclui Serviço Upgrade Sistema de Ar NA2/EVOL.

## FOX UPGRADE MONOCOQUES DE SUSPENSÃO

MONOCOQUES

SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	Total PVP c/IVA
Serviço upgrade monocoque 32 QR15	Monocoque, óleo e mão de obra	340,00 € - 360,00 €
Serviço upgrade monocoque 34 (26 para 27.5)	Monocoque, óleo e mão de obra	390,00 € - 420,00 €
Serviço upgrade monocoque 36 (26 para 27.5)	Monocoque, óleo e mão de obra	420,00 € - 450,00 €
Serviço upgrade monocoque 40 (26 para 27.5)	Monocoque, óleo e mão de obra	420,00 € - 450,00 €

**NOTA IMPORTANTE:**

Não está incluído o valor do autocolante original FOX. Para mais informações e preços consultar [b2b.bicimax.pt](mailto:b2b.bicimax.pt)

## FOX UPGRADE CORPOS DO AMORTECEDOR

AMORTECEDOR

SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	Total PVP c/IVA
Serviço upgrade corpo KASHIMA*	Corpo	40,00 € - 130,00 €
Serviço upgrade câmara do ar KASHIMA/EVOL	Câmara do ar	80,00 € - 140,00 €
Serviço upgrade câmara do ar Anodised/EVOL	Câmara do ar	80,00 € - 100,00 €
Serviço upgrade veio KASHIMA - Modelo DHX*	Veio	40,00 € - 60,00 €

**NOTA:**

\* Ao valor descrito, deverá ser adicionado o correspondente valor do Serviço Completo.

## FOX UPGRADE SISTEMA DE AIRE

SISTEMA DO AR

SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	Total PVP c/IVA
Serviço upgrade sistema Ar 32 NA2/EVOL (Coroas 2016-2017)	Veio, Topcap e espaçadores de volume (2 Unidades)	90,00 € - 110,00 €
Serviço upgrade sistema Ar 34 NA2/EVOL (Coroas 2016-2017)	Veio, Topcap e espaçadores de volume (2 Unidades)	90,00 € - 110,00 €
Serviço upgrade sistema Ar 40 NA2/EVOL (Tubos +2016)	Veio, Topcap e espaçadores de volume (2 Unidades)	160,00 € - 180,00 €

**NOTA IMPORTANTE:**

Aos valores descritos, deverá ser adicionado o correspondente valor do Serviço

## FOX UPGRADE CARTUCHOS

CARTUCHOS

SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	Total PVP c/IVA
Serviço upgrade cartucho FOX GRIP 32	Cartucho GRIP	210,00 € - 230,00 €
Serviço upgrade cartucho FOX GRIP 34	Cartucho GRIP	210,00 € - 230,00 €
Serviço upgrade cartucho FOX FIT4 32 Adjust	Cartucho FIT4	240,00 € - 320,00 €
Serviço upgrade cartucho FOX FIT4 34 Adjust	Cartucho FIT4	240,00 € - 320,00 €

**NOTA IMPORTANTE:**

Aos valores descritos, deverá ser adicionado o correspondente valor do Serviço.

## FOX UPGRADE REMOTOS

### UPGRADE REMOTES

SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	Total PVP c/IVA
Serviço upgrade remote GRIP 32/34/36	Kit Remote, Topcap, óleo e mão de obra	100,00 € - 130,00
Serviço upgrade remote FIT4 32/34	Kit manipulo, óleo e mão de obra	60,00 € - 70,00 €
Serviço upgrade remote FIT4 2016-2017 conversão Push-to-Unlock (2 Pos.)	Kit Remote, Topcap, óleo e mão de obra	150,00 € - 190,00 €
Serviço upgrade remote FIT4 2016-2017 actualização Push-To-Lock (3 Pos.)	Kit Remote, Topcap, óleo e mão de obra	100,00 € - 140,00 €
Serviço upgrade remote Amort. Float 2017	Kit Remote, Azoto e mão de obra	120,00 € - 140,00 €
Serviço upgrade remote Amort. Float 2013-2016*	Kit Remote e olhal.*	150,00 € - 170,00 €
Serviço upgrade remote Amort. Float conversão Push-To-Unlock**	Kit Conversão, óleo, Azoto e Mão de obra**	60,00 € - 80,00 €
Serviço upgrade remote 3 posições Float X	Kit Remote y mano de obra	170,00 € - 190,00 €
Serviço upgrade manipulo 2 posições Float X2	Kit Remote e mão de obra	220,00 € - 240,00 €
Serviço upgrade manipulo 2 posições DHX2	Kit manipulo, óleo e mão de obra	220,00 € - 240,00 €

**NOTAS IMPORTANTES:**

\* Ao valor descrito deverá ser adicionado o correspondente valor do Serviço Completo.

\*\* Para os amortecedores Float anteriores ao MY17 será necessário trocar para o olhal compatível.

Não está incluído o manipulo do remote

Para mais informações e preços consultar [b2b.bicimax.pt](mailto:b2b.bicimax.pt)

## FOX UPGRADE RETROFIT

### RETROFIT

SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	Total PVP c/IVA
Serviço upgrade Retrofit sistema ar 34 (Coroas 2013-2015)	-	170,00 € - 190,00 €
Serviço upgrade Retrofit cartucho 36 RC2 160 (Suspensões 2005-2010)	-	400,00 € - 450,00 €

**NOTA IMPORTANTE:**

A los valores descritos, deberá ser sumado el correspondiente valor del Servicio Base

- Os preços indicados incluem IVA à taxa em vigor, estando estes sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídas as despesas de envio.
- Os preços que constam nesta tabela são meramente indicativos. Dado a complexidade de alguns serviços, das peças e tecnologia dos produtos FOX, os preços podem variar.
- Os preços referem-se apenas aos serviços descritos, todas as alterações e/ou substituição de peças que não constem na lista serão adicionalmente cobradas.
- Os preços das manutenções não incluem os espaçadores do ar para as suspensões, assim como os casquilhos de olhal para os amortecedores.
- Apenas constam na lista os serviços mais comuns, pelo que solicitamos que contacte a BICIMAX para mais informações e preços de outros serviços.
- Os valores dos serviços apresentados nesta tabela, são referentes ao trabalho executado sobre o produto e não inclui outros trabalhos associados a este, como a montagem, desmontagem e/ou ajustes do mesmo na bicicleta.
- Em todos os serviços são utilizados peças originais e óleos FOX.