

TABELA DE PREÇOS FOX SERVICE CENTER IBERIA 2018



MARÇO 2018

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Os preços indicados incluem IVA à taxa em vigor, estando estes sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídas as despesas de envio.
- Os preços que constam nesta tabela são meramente indicativos. Dado a complexidade de alguns serviços, das peças e tecnologia dos produtos FOX, os preços podem variar.
- Os preços referem-se apenas aos serviços descritos, todas as alterações e/ou substituição de peças que não constem na lista serão adicional mente cobradas.
- Os preços das manutenções não incluem os espaçadores do ar para as suspensões, assim como os casquilhos de olhal para os amortecedores.
- Apenas constam na lista os serviços mais comuns, pelo que solicitamos que contacte a BICIMAX para mais informações e preços de outros serviços.
- Os valores dos serviços apresentados nesta tabela, são referentes ao trabalho executado sobre o produto e não inclui outros trabalhos associa dos a este, como a montagem, desmontagem e/ou ajustes do mesmo na bicicleta.
- Em todos os serviços são utilizados peças originais e óleos FOX.

FOX SERVICE CENTER IBERIA 2018 SUSPENSÕES

FOX SERVIÇO BASE			
CODIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP
FSCSM003201	Serviço Base 32 Fseries/Float/Van	Retentores, vedante do ar, óleo e mão de obra	75 €
FSCSM003202	Serviço Base 32 Talas	Retentores, Kit vedantes do ar Talas, óleo e mão de obra	95 €
FSCSM003401	Serviço Base 34 Float	Retentores, vedante do ar, Óleo e Mão de Obra.	80 €
FSCSM003402	Serviço Base 34 Talas	Retentores, Kit vedantes do Ar Talas, óleo e mão de obra	100 €
FSCSM003601	Serviço Base 36 Float/Van	Retentores, vedante do ar, óleo e mão de obra	80 €
FSCSM003602	Serviço Base 36 Talas	Retentores, Kit vedantes do ar Talas, óleo e mão de obra	100 €
FSCSM004001	Serviço Base 40 Float/Van	Retentores, vedante do ar, óleo e mão de obra	95 €
FOX SERVIÇO COMPLETO			
CODIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP
FSCSM103201	Serviço completo 32 Fseries/Float/Van	Retentores, casquilhos, vedante do ar, óleo e mão de obra	120 €
FSCSM103202	Serviço completo 32 Talas	Retentores, casquilhos, Kit vedantes do ar Talas, óleo e mão de obra	140 €
FSCSM103401	Serviço completo 34 Float	Retentores, casquilhos, vedante do ar, óleo e mão de obra	140 €
FSCSM103402	Serviço completo 34 Talas	Retentores, casquilhos, Kit vedantes do ar Talas, óleo e mão de obra	165 €
FSCSM103601	Serviço completo 36 Float/Van	Retentores, casquilhos, vedante do ar, óleo e mão de obra	145 €
FSCSM103602	Serviço completo 36 Talas	Retentores, casquilhos, Kit vedantes do ar Talas, óleo e mão de obra	170 €
FSCSM104001	Serviço completo 40 Float/Van	Retentores, casquilhos, vedante do ar, óleo e mão de obra	160 €
FOX CARTUCHOS			
CODIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP
FSCSM343201	Serviço cartucho FOX 32	Kit manutenção cartucho, esfera, óleo e mão de obra	70 €
FSCSM343202	Serviço cartucho FOX Talas 32	Kit manutenção cartucho, óleo e mão de obra	50 €
FSCSM343401	Serviço cartucho FOX 34	Kit manutenção cartucho, esfera, óleo e mão de obra	70 €
FSCSM343402	Serviço cartucho FOX Talas 34	Kit manutenção cartucho, óleo e mão de obra	50 €
FSCSM343601	Serviço cartucho FOX 36	Kit manutenção cartucho, esfera, óleo e mão de obra	70 €
FSCSM343602	Serviço cartucho FOX Talas 36	Kit manutenção cartucho, óleo e mão de obra	50 €
FSCSM344001	Serviço cartucho FOX 40	Kit manutenção cartucho, esfera, óleo e mão de obra	70 €

MARÇO 2018

bicimax

BICIMAX.ES/PT

FOX SERVICE CENTER IBERIA 2018

AMORTECEDORES

FOX SERVIÇO BASE (CÂMARA DO AR)

CODIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP
FSCAM001001	Serviço Base - Câmara do Ar Float	Vedantes do ar e mão de obra	50 €

NOTA IMPORTANTE:

O Serviço Manutenção Câmara do Ar não se aplica ao modelo Float X2. Neste modelo é apenas possível executar o Serviço Comple

FOX SERVIÇO COMPLETO (AIRE)

CODIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP
FSCAM101001	Serviço Completo Float -RP/RPL/RP23/CTD/DPS/TRIAD/NUDE	Vedantes do ar, vedantes hidráulicos, óleo, Nitrogénio e mão de obra	100 €
FSCAM101101	Serviço completo Float X	Vedantes do ar, vedantes hidráulicos, óleo, Nitrogénio e mão de obra	110 €
FSCAM101201	Serviço completo Float X2	Vedantes do ar, vedantes hidráulicos, óleo e mão de obra	120 €
FSCAM101301	Serviço completo Float DPX2	Vedantes do ar, vedantes hidráulicos, óleo, Nitrogénio e mão de obra	120 €
FSCAM102001	Serviço completo DHX Air	Vedantes do ar, vedantes hidráulicos, óleo, Nitrogénio e mão de obra	110 €
FSCAM105001	Serviço completo DYAD	Vedantes do ar, vedantes hidráulicos, óleo e mão de obra	120 €
FSCAM106001	Serviço completo BRAIN	Vedantes do ar, vedantes hidráulicos, óleo, Nitrogénio e mão de obra	115 €
FSCAM107001	Serviço completo DRCV	Vedantes do ar, vedantes hidráulicos, óleo, Nitrogénio e mão de obra	120 €

FOX SERVIÇO COMPLETO (MOLA)

CODIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP
FSCAM103001	Serviço completo VAN R/VAN RC/ DHX-3.0/4.0/5.0	Vedantes hidráulicos, óleo, Nitrogénio e mão de obra	80 €
FSCAM102101	Serviço completo DHX RC2/RC4	Vedantes hidráulicos, óleo e mão de obra	80 €
FSCAM102201	Serviço completo DHX2	Vedantes hidráulicos, óleo e mão de obra	110 €

TIJAS TELESCÓPICAS

FOX SERVIÇO COMPLETO

CODIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP
FSCSM101001	Serviço completo DOSS	Juntas internas, casquilhos e mão de obra	110 €
FSCEM102001	Serviço completo TRANSFER	Juntas internas, óleo, Nitrogénio e mão de obra	130 €

FOX SERVICE CENTER IBERIA UPGRADES 2018

FOX UPGRADE COROAS DE SUSPENSÃO

COROAS

SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP IVA incluído
Serviço Upgrade coroa 32 KASHIMA NA2/EVOL	Coroa	240,00 € - 290,00 €
Serviço Upgrade coroa 34 KASHIMA NA2/EVOL	Coroa	330,00 € - 370,00 €
Serviço Upgrade coroa 36 KASHIMA NA2/EVOL	Coroa	480,00 € - 530,00 €
Serviço Upgrade pernas 40 KASHIMA NA2/EVOL	Pernas (2 Unidades)	400,00 € - 450,00 €

NOTA IMPORTANTE:

Aos valores descritos, deverá ser adicionado o correspondente valor do Serviço Completo. Não inclui Serviço Upgrade Sistema de Ar NA2/EVOL.

FOX UPGRADE MONOCOQUES DE SUSPENSÃO

MONOCOQUES

SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	Total PVP c/IVA
Serviço Upgrade Botella 32 QR15	Monocoque, óleo e mão de obra	340,00 € - 360,00 €
Serviço Upgrade Botella 34 (26 para 27.5)	Monocoque, óleo e mão de obra	390,00 € - 420,00 €
Serviço Upgrade Monocoque 36 (26 para 27.5)	Monocoque, óleo e mão de obra	420,00 € - 450,00 €
Serviço Upgrade Botella 40 (26 para 27.5)	Monocoque, óleo e mão de obra	420,00 € - 450,00 €

NOTA IMPORTANTE:

Não está incluído o valor do autocolante original FOX. Para mais informações e preços consultar b2b.bicimax.pt

FOX UPGRADE CORPOS DO AMORTECEDOR

AMORTECEDOR

SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP IVA incluído
Serviço Upgrade corpo KASHIMA*	Corpo	40,00 € - 130,00 €
Serviço Upgrade câmara de ar KASHIMA/EVOL	Câmara do ar	80,00 € - 140,00 €
Serviço Upgrade câmara de ar Anodised/EVOL	Câmara do ar	80,00 € - 100,00 €
Serviço upgrade veio KASHIMA - Modelo DHX*	Veio	40,00 € - 60,00 €

NOTA:

* Ao valor descrito, deverá ser adicionado o correspondente valor do Serviço Completo.

FOX UPGRADE SISTEMA DE AR

SISTEMA DE AR

SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP IVA incluído
Serviço Upgrade Sistema Ar 32 NA2/EVOL (Coroas 2016-2017)	Veio, Topcap e espaçadores de Volume (2 Unidades)	90,00 € - 110,00 €
Serviço Upgrade Sistema Ar 34 NA2/EVOL (Coroas 2016-2017)	Veio, Topcap e espaçadores de Volume (2 Unidades)	90,00 € - 110,00 €
Serviço Upgrade Sistema Ar 40 NA2/EVOL (Tubos +2016)	Veio, Topcap e espaçadores de Volume (2 Unidades)	160,00 € - 180,00 €

NOTA IMPORTANTE:

Aos valores descritos, deverá ser adicionado o correspondente valor do Serviço.

FOX UPGRADE CARTUCHOS

CARTUCHOS

SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP IVA incluído
Serviço Upgrade Cartucho FOX GRIP 32	Cartucho GRIP	210,00 € - 230,00 €
Serviço Upgrade Cartucho FOX GRIP 34	Cartucho GRIP	210,00 € - 230,00 €
Serviço Upgrade Cartucho FOX FIT4 32 Adjust	Cartucho FIT4	240,00 € - 320,00 €
Serviço Upgrade Cartucho FOX FIT4 34 Adjust	Cartucho FIT4	240,00 € - 320,00 €

NOTA IMPORTANTE:

Aos valores descritos, deverá ser adicionado o correspondente valor do Serviço.

FOX UPGRADE REMOTE

UPGRADE REMOTE

CÓDIGO	SERVIÇO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PVP IVA incluído
FSCSU553201	Serviço Upgrade Remote GRIP 32	it Remote, Topcap, óleo e mão de obra	115 €
FSCSU553401	Serviço Upgrade Remote GRIP 34	Kit Remote, Topcap, óleo e mão de obra	115 €
FSCSU553601	Serviço Upgrade Remote GRIP 36	Kit Remote, Topcap, óleo e mão de obra	130 €
FSCSU553202	Serviço Upgrade Remote FIT4 32	Kit Remote, óleo e mão de obra Inclui Serviço Sangramento do Cartucho.	65 €
FSCSU553203	Serviço Upgrade Remote FIT4 32 Factory 2016-2017 Conversão Push-to-Unlock (2 Pos.)	Kit Remote, Topcap, manípulo, óleo e mão de obra.	170 €
FSCSU553204	Serviço Upgrade Remote FIT4 32 Factory 2016-2017 Actualização Push-To-Lock (3 Pos.)	Kit Remote, Topcap, manípulo, óleo e mão de obra.	115 €
FSCAU551001	Serviço Upgrade Remote Amortecedor Float 2017-2018	Kit Remote, Azoto e mão de obra	130 €
FSCAU551002	Serviço Upgrade Remote Amortecedor Float 2013-2016	Kit Remote e Olhal Incluye Serviço Completo Float	250 €
FSCAU551003	Serviço Upgrade Remote Amortecedor Float Conversão Push-To-Unlock*	Kit Conversão, óleo, Azoto e mão de obra*	60 €
FSCAU551101	Serviço Upgrade Remote 3 Posições Float X	Kit Remote e mão de obra	175 €
FSCAU551201	Serviço Upgrade Manípulo 2 Posições Float X2	Kit Manípulo, óleo e mão de obra	225 €
FSCAU552201	Serviço Upgrade Manípulo 2 Posições DHX2	Kit Manípulo, óleo e mão de obra	225 €

NOTAS IMPORTANTES:

* Para os amortecedores Float anteriores ao MY17 será necessário trocar para o olhal compatível.

Não está incluído o manípulo do remote.

Para mais informações e preços consultar b2b.bicimax.pt

FOX UPGRADE RETROFIT

RETROFIT

SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP IVA incluído
Serviço Upgrade Retrofit Sistema Ar 34 (Coroas 2013-2015)	-	170,00 € - 190,00 €
Serviço Upgrade Retrofit Cartucho 36 RC2 160 (Suspensões 2005-2010)	-	400,00 € - 450,00 €

NOTA IMPORTANTE:

Aos valores descritos, deverá ser adicionado o correspondente valor do Serviço.

FOX UPGRADE PERSONALIZACION VALVING

VALVING

CODIGO	SERVIÇO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	PVP
FSCST719001	Serviço Valving Suspensão	Anilhas, óleo o mão de obra	50 €
FSCAT719001	Serviço Valving Amortecedor	Anilhas, óleo, Azoto e mão de obra	50 €

MARZO 2018

bicimax

BICIMAX.ES/PT